

POHLED 3 - ZÁPADNÍ





SCHÉMA ŘEŠENÉ ČÁSTI

POHLED 3



LEGENDA

- a** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA - NEMĚNÍ SE
- b** STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ VRATA - NUTNO ZATEPLIT
- c** STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE - NUTNO ZATEPLIT
- d** STÁVAJÍCÍ OKNO - NUTNO VYMĚNIT
- e** STÁVAJÍCÍ DVEŘE NUTNO VYMĚNIT
- f** STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO - VYMĚNIT

0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT	<div><div>Dušánek - Beran s.r.o.</div><div>STAVEBNÍ SPOLEČNOST Ke Hřišti 1097 537 01 Chrudim IV tel./fax.: 469 620 621 e-mail: dusanek-beran@email.cz www.dusanek-beran.cz</div></div>	
Ing. Libor Smejkal	Ing. Libor Smejkal	ING. RUDOLF BERAN		
INVESTOR MĚSTO PROSEČ, Proseč 18, 539 44 Proseč			FORMÁT	2x A4
PROFESE STAVEBNÍ ČÁST			DATUM	06/2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE			STUPEŇ	STAV. POVOLENÍ
			Č. ZAKÁZKY	21108
SO 03 - POHLED Z - PŮVODNÍ STAV			MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU 03.5